



EKSPERCI TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI „RZECZOZNAWCY-PZM” SA

Rok założenia 1991

Posiada wdrożony System Zarządzania Jakością ISO 9001:2000

ODDZIAŁ KIELCE

25-512 Kielce, ul. Warszawska 9/11, tel./fax (41) 344 24 86, 344 85 63, kom. 0-697 032 819

www.rzeczoznawcy-pzm.pl e-mail: kielce@rzeczoznawcy-pzm.pl

Ekspertyzy wykonują rzeczoznawcy

ISO
9001:2000



STOWARZYSZENIA RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH-EKSPERTMOT

należącego do FIEA - Międzynarodowej Federacji Ekspertów Samochodowych

OPINIA Nr: 547/2019

z dnia: 2019/09/16

Wykonawca opinii : mgr inż. Andrzej Janus

Właściciel: Miasto Kielce Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Albert

Adres: ul. Żeromskiego 4/6, 25-369 Kielce

Zadanie: Określenie wartości pojazdu do celów przetargowych

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] IX-2019

Marka: OPEL

Model pojazdu: Vivaro 1.9 CDTI E3 2.9t

Wersja: L2H1

Nr rejestracyjny: TK 67109

Rok prod.: 2004

Rodzaj pojazdu: samochód osobowy*

VIN: W0LF7BCB65V620194

Nr INFO-EKSPERT

028-02233

Data pierwszej rejestracji

2005/03/31

Data ważności badania technicznego

2019/05/11

Data oględzin

2019/09/13

Miejsce oględzin

ul. Żeromskiego 4/6, 25-369 Kielce

świętokrzyskie

Wskazanie drogomierza

361589 km

Okres eksploatacji pojazdu (05/03/31-19/09/16)

173 mies.

Opis rodzaju pojazdu

kombi

Charakter wykorzystania

służbowy

Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)

niebieski 2-warstwowy typu uni

Dop. masa całkow. / Ładowność

2900 kg / 1200 kg

Rodzaj nadwozia

kombi wydłużone 4 drzwiowe 9 osobowe

Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów

2 / przedni (4x2) / manualna

Rozstaw osi

3498 mm

Oznaczenie silnika

F9Q76

Jednostka napędowa

z zapłonem samoczynnym

Pojemność / Moc silnika

1870 ccm / 74kW (101KM)

Liczba cylindrów / Układ cylindrów

4 / rzędowy

Norma spalin

E3

Długość / Szerokość / Wysokość

5182 mm / 1904 mm / 1978 mm

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2004.11-2005.02)

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
- 2 Drzwi boczne prawe przesuwne przeszklone
- 3 Drzwi tylne dwuskrzydłowe przeszklone
- 4 Fotel kierowcy z regulacją wysokości
- 5 Fotel pasażera podwójny
- 6 Immobilizer
- 7 Kolumna kierownicy regulowana
- 8 Obrotomierz

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 9 Pasy bezpieczeństwa
- 10 Poduszka powietrzna kierowcy
- 11 Radioodtwarzacz CAR 2002
- 12 Światła z regulacją kąta pochylenia
- 13 Światło dodatkowe STOP
- 14 Wspomaganie układu kierowniczego
- 15 Zbiornik paliwa 90l
- 16 Zegar

3.168

10714

14055 mgr inż. Andrzej Janus

System INFO-EKSPERT
/ SRTSiRD

Strona 1

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	Klimatyzacja + szyba przednia atermiczna	495

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	*GOODRIDE 205/65 R16C		50
Przednie prawe:	*GOODRIDE 205/65 R16C		50
Tylne lewe:	*GOODRIDE 205/65 R16C		50
Tylne prawe:	*GOODRIDE 205/65 R16C		50

STAN TECHNICZNY POJAZDU

Oględziny pojazdu wykonano w miejscu i w warunkach jego udostępnienia w obecności przedstawicieli Zleceńodawcy.

Pojazd w ostatnim okresie użytkowany był okazjonalnie.

Samochód wyposażony jest w rzędowy silnik o zapłonie samoczynnym.

Silnik jest kompletny z osprzętem.

Osprzęt silnika zużyty proporcjonalnie do osiągniętego przebiegu.

Podzespoły układów jezdnych - zawieszenia przedniego i tylnego, układu kierowniczego i hamulcowego są w dostatecznym stanie technicznym.

Pojazd wyposażony jest w nadwozie wersji kombi, czterodrzwiowe, dziewięciomiejscowe. Oblachowania nadwozia:

- pokrywa komory silnika - punktowe wgniecenie w części środkowej

Pozostałe elementy oblachowania nadwozia - bez widocznych uszkodzeń.

Powłoka lakierowa nadwozia:

- pokrywa komory silnika - punktowe odpryski

- ściana boczna lewa - na obrzeżu nad kołem - miejscowe spęcherzenia powłoki lakierowej, ogniska rdzy

- próg lewych drzwi - powłoka lakierowa wytarta

- nieliczne, punktowe odpryski powłoki lakierowej na elementach oblachowania nadwozia

Osprzęt nadwozia:

- poszycie zderzaka przedniego - ostro zarysowane na prawym narożu, lekko zarysowane na lewym narożu.

Wykładziny tapicerskie - lekko punktowo zabrudzone

OCENA OGÓLNA

Pojazd ogólnie technicznie sprawny. Wskazany jest przeprowadzenia napraw lakierniczych na elementach oblachowania wymienionych powyżej. Po uzyskaniu pozytywnych wyników badań z uprawnionej stacji kontroli pojazdów będzie kwalifikować się do dalszej eksploatacji.

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (184 mies.)	14 022 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE	495 PLN

Wyposażenie pojazdu powoduje zwiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ**846 PLN**

Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 2004/05/15. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 10 miesięcy później, zatem jego okres eksploatacji jest krótszy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika dodatnia korekta wartości.

KOREKTA ZA PRZEBIEG**- 1 937 PLN**

Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa (skorygowana o wpływ pierwszej rejestracji) została określona dla przebiegu normatywnego 304 300 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest większy od normatywnego o 57 289 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości -12,60%.

KOREKTY RÓŻNE**- 3 952 PLN****W tym:**

	[%]	Wart. [PLN]
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	-3,0	- 402
<i>Naprawy powypadkowe samochodów szczególnie, w pierwszych latach eksploatacji mogą powodować obniżenie ich wartości w odniesieniu do pojazdów bezwypadkowych. Poziom utraty wartości może wzrastać w przypadku niskiej jakości naprawy i odpowiednio maleć w nowych pojazdach naprawianych z zachowaniem norm naprawczych producenta pojazdu. W pojazdach wieloletnich, zwykle użytkowanych powyżej 6 lat, profesjonalnie wykonane naprawy powypadkowe mogą powodować usprawnienie pojazdu w stosunku do jego stanu technicznego jak przed szkodą (awarią) i skutkować wzrostem ich wartości.</i>		
Aktualność badań technicznych	-1,0	- 134
<i>Podstawą do zastosowania korekty jest wada prawna w postaci zakazu użytkowania pojazdu na dzień 2019/09/16, koszt wykonania wymaganego badania technicznego jak też, szczególnie w przypadku pojazdów wieloletnich i trwale wyłączonych z eksploatacji, ewentualna konieczność przeprowadzenia usprawniającej pojazd naprawy.</i>		
Konieczne naprawy pojazdu	-7,5	-1 000
<i>Konieczność wykonania naprawy wycenianego pojazdu jest podstawą do obniżenia jego wartości w stosunku do wartości pojazdu sprawnego. O wielkości korekty decyduje koszt naprawy przywracającej pojazd do stanu technicznego odpowiedniego do okresu użytkowania pojazdu, jego przebiegu i ogólnego stanu technicznego.</i>		
Ewentualne wady ukryte	-8,0	-1 074
Ze względu na procedury przetargowe	-10,0	-1 342

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

9500 PLN

(słownie: dziewięć tysięcy pięćset złotych)

w tym VAT (23,0%) 1776,42 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na IX-2019 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

Wydając niniejszą ocenę techniczną Dyrektor Oddziału zastrzega wraz z rzeczoznawcą, iż nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmioty wyceny.

Dyrektor

Rzeczoznawca

DYREKTOR
mgr inż. Kamil Wilczyński

2162
Stow. Rzecz. Techn. Samoch. i Ruchu Drog.
Biuro w Kielcach
mgr inż. Andrzej Janus

EKSPERTY TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI
"RZECZOZNAWCY-PZM"
Spółka Akcyjna
ul. Kochanowskiego 45/5, 01-864 Warszawa
ODDZIAŁ - KIELCE
ul. Warszawska 91/1 (d. Koźła 100), 25-512 Kielce
tel./fax 41 344 24 66, 41/344 24 67
NIP 526-020-222

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: 547/2019

z dnia: 2019/09/16

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] IX-2019

Marka: OPEL

Model pojazdu: Vivaro 1.9 CDTI E3 2.9t

Wersja: L2H1

Nr rejestracyjny: TK 67109

Rok prod.: 2004

Rodzaj pojazdu: samochód osobowy*



SAM_2096



SAM_2106



SAM_2108



SAM_2110



SAM_2111



SAM_2112



SAM_2113



SAM_2131



SAM_2132




SAM_2137



SAM_2157



SAM_2158



SAM_2161