



PREZYDENT MIASTA KIELCE

Urząd Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce

Tel. 41 36 76 105, Fax 41 34 42 763; www.um.kielce.pl

RADA MIASTA KIELCE

WPEŁNYŁO

24 CZE. 2019

L.dz.
podpis

INSPEKTOR

Kielce dn. 2019-06-21

WOA.054. 56 . 2019

Pani Joanna Winiarska
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Kielce

Dotyczy: remontu nawierzchni ulicy Świętej Barbary w Kielcach

W odpowiedzi na Pani interpelację z dnia 13.06.2019 r. uprzejmie informuję, że zgodnie z deklaracją zawartą w piśmie WU.RUD.4403.4.5.2018 z dn.06.06.2018 r, w czerwcu 2018 r, nawierzchnia tłuczniowa na działce nr ewid. 102/2 obr. 0021 - na odcinku drogi o dużym spadku podłużnym została wzmocniona mieszanką betonową, został również przeprowadzony remont na pozostałym odcinku ulicy Świętej Barbary na działce nr ewid 185, polegający na wyrównaniu zaniżeń i wypełnieniu ubytków kruszywem. Po przeprowadzeniu w dn. 19.06.2019 r, oględzin ul. Świętej Barbary stwierdzono, że nawierzchnia betonowa jest w dobrym stanie technicznym, jedynie na odcinku tłuczniowym powstało kilka ubytków które zostaną wyrównane kruszywem. W załączeniu przekazuję dokumentację fotograficzną stanu nawierzchni ul. Świętej Barbary w Kielcach.

Jednocześnie informuję, że budowa ul. Świętej Barbary była uwzględniona w propozycjach do planu inwestycyjnego, jednak po weryfikacji możliwości finansowych Miasta nie została ujęta w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2019-2021. W związku z powyższym brak jest środków finansowych na zlecenie prac projektowych i realizację inwestycji polegającej na budowie ul. Świętej Barbary.

PREZYDENT MIASTA
Bogdan Wenta
Bogdan Wenta

Otrzymują:

1. Biuro Rady Miasta Kielce 2 egz.
2. a/a



odcinek nawierzchni
z betonu

19/06/2019



19/06/2019



19/06/2019



A photograph of a gravel path in a forest. The path is made of light-colored gravel and leads into the distance. On the left side of the path, there is a chain-link fence supported by wooden posts. The forest is dense with green trees and foliage. Sunlight filters through the leaves, creating dappled light on the path. The ground is covered with fallen leaves and some green plants.

odcinek nawierzchni
z kruszywa

19/06/2019



19/06/2019



19/06/2019



19/06/2019